

Anlage 3.2

Tabelle Schadensmeldungen Mörzheim

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
636	Wohnhaus	Jakob-Becker-Straße	15	Starkregen	03.06.2017	Überflutung Keller		Ablaufschächte verklaust
669	Wohnhaus	Jakob-Becker-Straße	2	Starkregen	03.06.2017	Überflutung Keller		Ablaufschächte verklaust
766	Raiffeisenstraße	Raiffeisenstraße		Starkregen		Überflutung Straße	Oberflächenwasser sollte über das Straßenprofil in das ehemalige Naturfreibad geleitet werden. Außerdem sollte Entwässerungsrinne optimiert und auch an das ehemalige Naturfreibad angeschlossen werden.	Entwässerungsrinne setzt sich bei Starkregen schnell zu; Oberflächenwasser kann nicht mehr abfließen.
768	Wohnhaus	Raiffeisenstraße	32	Grundwasser		Überflutung Keller		Grundwassereintritt
769	Johann-Thomas-Schley-Straße	Johann-Thomas-Schley-Straße		Starkregen		Überflutung Straße	Außengebiets-abkopplung / Retentionsmaßnahme	Oberflächenwasser vom Außengebiet fließt über diese Straße in Richtung Ortsmitte.
770	Wohnhaus	Am Frohnacker	91	Starkregen		Überflutung Keller	Außengebiets-abkopplung	Oberflächenwasser vom Außengebiet fließt in das Siedlungsgebiet.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
771	Wohnhaus	Brühlstraße	31	Starkregen		Überflutung Grundstück und Keller	Optimierung Entwässerung Gasse. Leitdamm an Grundstücksgrenze und Wasserführung in Richtung Straße und Ortsausgang.	Oberflächenwasser fließt über die Gasse direkt auf das Grundstück in Richtung Gebäude und führte bereits öfters zu Schäden.
773	L510	L510		Starkregen		Überflutung Straße		
774	Wohnhaus	Brühlstraße	36	Starkregen		Überflutung Wohnhaus	Objektschutz	
775	Jakob-Becker-Straße	Jakob-Becker-Straße		Starkregen	2018	Überflutung Straße	Außengebietsabkopplung	Oberflächenwasser vom Außengebiet führt zu Starkregenabfluss auf der Straße.
776	Wohnhaus	Jakob-Becker-Straße	19	Starkregen	2018	Überflutung Wohnhaus / Garten	Außengebietsabkopplung	Im Zuge der Verlegung des Regenwasserkanals wurde der südlich liegende Feldweg aufgeschüttet. Seither wird das Oberflächenwasser aus dem Außengebiet an der Kante zu den Grundstücken nicht mehr zurückgehalten und überflutet diese.
777	Impflinger Straße	Impflinger Straße		Starkregen	2018	Überflutung Straße		Oberflächenwasser vom Außengebiet führt zu Starkregenabfluss auf der Straße.
969	Wohnhaus	Impflinger Straße	3	Starkregen	03.06.2017	Überflutung Keller		Ablaufschächte verkleaut
970	Wohnhaus	Jakob-Becker-Strate	17	Starkregen	03.06.2017	Überflutung Keller		Ablaufschächte verkleaut
971	Wohnhaus	Jakob-Becker-Straße	8	Starkregen	03.06.2017	Überflutung Keller		Ablaufschächte verkleaut

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
973	Wohnhaus	Göcklinger Weg	1	Starkregen	03.06.2017	Überflutung Grundstück		Oberflächenwasser sammelte sich an Grenzmauer, diese drohte zu brechen.
1093	Wohnhaus	Jakob-Becker-Straße	19	Starkregen	03.06.2017	Überflutung Keller		Ablaufschächte verklaust
1141	L510	L510		Starkregen		Überflutung Straße		Oberflächenwasser vom Außengebiet fließt in den Kurvenbereich und Richtung Ortslage.
1142	Wohnhaus	Göcklinger Weg		Starkregen		Überflutung Gebäude	Hauseigentümer haben eine Mauer als Schutz in Richtung Ackerflächen errichtet.	
1143	Mörzheimer Hauptstraße	Mörzheimer Hauptstraße		Starkregen		Überflutung Straße		Straßeneinläufe verklaust, Oberflächenwasser fließt in Richtung Ortsmitte, wo Gebäude überflutet werden.
1144	Wohnhaus	Brühlstraße		Starkregen		Überflutung Hof und Gebäude		Oberflächenwasser fließt von der Ortslage über den Fußweg in Richtung Hof und Gebäude.