

Anlage 4.2

Tabelle Erkenntnisse öffentliche Ortsbegehung Dammheim

Nr.	Erkenntnis aus Begehung	zusätzliche Informationen
27	Maßnahme Bestand	Regenrückhaltebecken (RRB) im Baugebiet, Am Sandgraben
28	Verdolungseinlauf, kritischer Bereich	Früher gab es Probleme mit Überflutungen, seit einigen Jahren jedoch nicht mehr. Ggfs. Einlaufverbesserung, Alte Bahnhofstraße
29	Durchlass	Durchlass Graben / Wäschgasse; bisher keine Probleme bekannt.
30	Maßnahme Bestand	Regenrückhaltebecken (RRB), A65 / Gewinn "In der obern Glettau"
31	Maßnahme Bestand	Entwässerung der Dachflächen über Grabensystem, Gewinn "Hinter dem Dorf"
32	Schadensmeldung	Grabensystem wird nicht gepflegt; Verklauung möglich, Gewinn "Hinter dem Dorf" / "In der Wäschgasse"
33	Maßnahme Konzept	Unterhaltung Grabensystem, Gewinn "Hartwiesen"
34	Schadensmeldung	Vor einigen Jahren Überflutung des Kellers durch Rückstau Kanal (GEP), Alte Bahnhofstraße
35	Schadensmeldung	Bei Starkregen Rückstau Kanal; Objektschutz am Tor, Probleme trotz Rückstauklappe, Dorfstraße
36	Schadensmeldung	Überlastung Kanal vor dem Haus, Oberflächenwasser aus der Buchfinkenstraße fließt direkt auf das Gebäude zu; Überflutung Keller, kein Objektschutz vom Eigentümer angebracht, Meisenstraße
37	Schadensmeldung	Überflutung Straße; Oberflächenwasser fließt von Speyerer Straße in die Alte Bahnhofstraße
38	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung des Oberflächenwassers, Speyerer Straße / Altes Hölchen
39	Maßnahme Konzept	Verbesserung der Einlaufsituation, z.B. Querrinne, Speyerer Straße / Altes Hölchen
40	Maßnahme Konzept	Verbesserung der Einlaufsituation, z.B. Querrinne, Speyerer Straße
41	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung des Oberflächenwassers, Speyerer Straße
42	Schadensmeldung	Fließweg von Speyerer Straße in Richtung Dorfstraße
43	Schadensmeldung	Überflutung der Unterführung auch bei normalen Regenereignissen, Einläufe zu klein, A65 / Speyerer Straße
44	Maßnahme Konzept	Anpassung Straßenprofil im Zuge "Sanierungsmaßnahmen" der Straße in 2022, Bornheimer Straße
45	Neubaugebiet	geplantes Baugebiet "DH6, Alte Bahnhofstraße"
46	Maßnahme Konzept	Verbesserung der Einlaufsituation, Alte Bahnhofstraße
47	Maßnahme Konzept	Absenken des Weges, so dass Oberflächenwasser in Grünbereich ablaufen kann, Dorfstraße
48	Maßnahme Konzept	Entwässerungssystem anpassen oder ggfs. AEP Sperrung Unterführung, A65 / Speyerer Straße
243	Durchlass	Schleudgraben / A65
384	Schadensmeldung	Probleme mit Überflutung, Speyerer Straße