

Anlage 4.2

Tabelle Erkenntnisse öffentliche Ortsbegehung Nußdorf

Nr.	Erkenntnis aus Begehung	zusätzliche Informationen
24	Maßnahme Bestand	Durch den aufgeschüttetem Damm (Lärmschutz) kann der Oberflächenabfluss nicht Richtung Süden fließen; Damm dient als Rückhalt, B10
50	Maßnahme Bestand	DN100 Leitung mündet in Grabensystem; Entwässerung Martinshof siehe E-Mail von Hr. Bohde, Gottesackerweg
242	Durchlass	Schleidgraben / L516
333	Maßnahme Bestand	Regenrückhaltebecken (RRB), Weidwiesenweg
334	Maßnahme Konzept	Regenrückhaltebecken (RRB), Weidwiesenweg
335	Maßnahme Konzept	Einlaufbauwerk herstellen, Weidwiesenweg
336	Maßnahme Konzept	Grabensystem instandsetzen, Weidwiesenweg / Boschweg
337	Maßnahme Konzept	Geländemodellierung, so dass Oberflächenwasser in das RRB fließen kann, Weidwiesenweg
338	Einlaufbauwerk	Muldeneinlauf, Kirchhohl
339	Maßnahme Konzept	Anpassung Straßenprofil, Bauerngasse
340	Maßnahme Bestand	Klärbecken, Gewinn "In den Geiselwiesen"
341	Verdolungseinlauf, kritischer Bereich	kritischer Verdolungseinlauf, Gottesackerweg
342	Verdolungseinlauf, kritischer Bereich	kritischer Verdolungseinlauf, Kirchstraße
343	Maßnahme Konzept	Instandhaltung des Grabensystems, Kirchstraße / Gottesackerweg
344	Maßnahme Konzept	Einlaufbauwerk herstellen, Gottesackerweg
345	Verdolungseinlauf, kritischer Bereich	kritischer Verdolungseinlauf, Gewinn "Am Kapellenweg" / K11
346	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, Gewinn "Am Kapellenweg" / K11
347	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, Gewinn "Am Kapellenweg" / K11
348	Maßnahme Konzept	Verbesserung der Einlaufsituation, Gewinn "Am Kapellenweg" / K11
349	Maßnahme Konzept	Verbesserung der Einlaufsituation und Instandhaltung Grabensystem, Gewinn "Am Kapellenweg" / K11
350	Maßnahme Konzept	Querrinne zur Fassung von Oberflächenwasser mit Ableitung über Regenwasserkanal, Gewinn "Im Heimlichen Eck"
351	Maßnahme Konzept	Regenrückhaltebecken (RRB), Gewinn "An den Badwiesen"
352	Maßnahme Konzept	Anpassung Wirtschaftsweg, Gewinn "Im Heimlichen Eck"

Nr.	Erkenntnis aus Begehung	zusätzliche Informationen
353	Überflutete Straße	Überflutung Ortslage, Pfarrer-Lehmann-Straße / Kirchstraße
354	Überflutete Straße	Kritischer Bereich, Anwohner haben Objektschutz angebracht, Am Kindergarten / Geißelgasse
355	Maßnahme Bestand	Entwässerungsgräben; unklare Lage, Gewinn "Weidwiesen"
378	Schadensmeldung	RRB im Weidwiesenweg erfüllt nicht seine Funktion: Wasser fließt ungehindert durch u. führt zu Überflutungen in Geißelgasse und Am Kindergarten, Dimensionierung Kanal unzureichend
379	Schadensmeldung	Kanal laut Planung auf HQ100 ausgelegt, in Vergangenheit 5 Ereignisse mit Wasser im Keller infolge überfluteter Straße, Am Kindergarten / Geißelgasse
385	Schadensmeldung	Überflutung der Straße bei Starkregen, Entwässerung erforderlich, Kohlwoog / Kirchstraße
414	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, Kirchstraße
415	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, K11 / Wirtschaftsweg
416	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, K11
417	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, K11
418	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, K11
419	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, K11
420	Einlaufbauwerk	Querrinne zur Fassung von Oberflächenwasser, Schelmengässel
421	Einlaufbauwerk	Querrinne zur Fassung von Oberflächenwasser, Wirtschaftsweg / Lindenbergstraße
422	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, Lindenbergstraße / L512
423	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, Lindenbergstraße
424	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, Lindenbergstraße
425	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Oberflächenwasser, L512
426	Einlaufbauwerk	Querrinne zur Fassung von Außengebietswasser, Nußdorfer Weg / Gewinn "Am weißen Kreuz"
427	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Außengebietswasser, Nußdorfer Weg / Gewinn "Am weißen Kreuz"
428	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Außengebietswasser, Nußdorfer Weg / Gewinn "Am weißen Kreuz"
429	Einlaufbauwerk	Einlaufbauwerk zur Fassung von Außengebietswasser, Ochsenlochweg / Gewinn "Im Ochsenloch"
431	Einlaufbauwerk	Querrinne zur Fassung von Außengebietswasser, Gewinn "Im Ochsenloch"