

Anlage 3.2

Tabelle Schadensmeldungen Wollmesheim

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
576	Wohnhaus	Mörzheimer Straße	2a	Starkregen	11.06.2018	Wasser im Keller		Wasser lief alleine wieder ab
599	Wohnhaus	Pinzelstraße	11	Hochwasser	11.06.2018	Terrasse überflutet		
683	Friedhof Wollmesheim	Landauer Straße	2	Starkregen	11.06.2018	Vorplatz Friedhofshalle überflutet		
684	Feuerwehreinsatz/ Bodenerosion	Wollmesheimer Hauptstraße	115-103	Starkregen	12.06.2018	Hangrutsch Ortseinfahrt		kein Feuerwehreinsatz notwendig
685	Parkplatz Dorfschenke	Wollmesheimer Hauptstraße	11	Starkregen/ Hochwasser		Überflutung Parkplatz und Hauptstraße	Birnbach jährlich reinigen und unterhalten	Durch Verklausung des Birnbachs kommt es zum Rückstau und somit auch zur Überflutung des Parkplatzes bzw. der Hauptstraße. Der Birnbach ist verschlämmt und wird zu selten gereinigt.
686	Brücke Pinzelstraße/Birnbach	Pinzelstraße		Hochwasser		Rückstau an der Brücke bei Hochwasser		Durch Verschlammung des Birnbachs und angeschwemmte Gehölze kommt es hier zur Verklausung. Das Wasser staut sich zurück und überflutet den umliegenden Bereich bzw. fließt Richtung Ortsmitte/Hauptstraße.
687	Pinzelstraße	Pinzelstraße		Starkregen		Überlastung Kanalsystem		Häufige Überlastung des Kanalsystems an dieser Stelle. Fahrbahn wurde erst saniert und im negativen Dachprofil ausgebaut.
688	Wohnhaus	Pinzelstraße		Hochwasser	30.12.1899	Überflutung		Hochwassermarken vorhanden
689	Am Neuberg	Am Neuberg		Starkregen		Oberflächenwasser vom Außengebiet gelangt über diese Straße in Richtung Ortsmitte		Über die Dörstelstraße gelangt Oberflächenwasser über die betonierten Feldwege in Richtung Ortsmitte bzw. zur Hauptstraße.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
690	L510	L510/Mörzheimer Str.	16-20	Starkregen/ Hochwasser		Überflutung Ortslage/Wohngebäude		Die Straßeneinläufe werden hier schon bei geringem Niederschlag von den Anwohnern geleert. Der Tiefpunkt der Ortschaft befindet sich etwa hier. Das Oberflächenwasser sammelt sich zwischen Wohnhaus 16-20. Die Einläufe können das Wasser nicht ableiten.
691	L510	L510		Starkregen	2010	Überlastung Kanalsystem		Im Bereich Wollmesheimer Hauptstraße/Landauer Straße kam es 2010 zu Hagel und Unwetter. Alle Straßeneinläufe waren zu, weshalb keine Entwässerung möglich war. Vorsorge laut Anwohner unmöglich. Überflutungstiefe knietief.
692	Brücke Birnbach	Birnbach / Pinzelstraße		Hochwasser	30.12.1899	Überflutung Wohngebäude		Stützmauern am Gewässer sind höher als umliegendes Gelände. Wasser kann nicht in den Birnbach abfließen, sondern staut zurück und drückt ins Haus. Hochwassermarken vorhanden.
693	Wohnhaus	Schäfergasse	5	Hochwasser		Überflutung Wohngebäude	Renaturierung am Birnbach, Unterhaltung Birnbach	Hochwassermarken und Ereignisbilder vorhanden.
694	Gärten			Hochwasser	30.12.1899	Überflutung der Gärten		Hochwassermarken und Ereignisbilder vorhanden.
695	Wohnhaus	Wollmesheimer Hauptstraße	10	Starkregen		Überflutung Keller		Der Keller wurde Ende August überflutet. Ereignisbilder vorhanden. Es fand ein Feuerwehreinsatz statt.
696	Wollmesheimer Hauptstraße	Wollmesheimer Hauptstraße	62	Starkregen	2020	Überlastung Kanalsystem, Kanaldeckel werden angehoben		Kanaldeckel wurden durch Überstau im Kanal angehoben.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
697	Einlauf Dörstelstraße	Dörstelstraße		Starkregen		Einlauf verklaust	Verbesserung Einlaufsituation und Ableitung RW	Der Einlauf verklaust und das Oberflächenwasser fließt über die Dörstelstraße in Richtung Ortsmitte bzw. Mörzheimer Str.
699	L509	L509		Starkregen	2020	Überflutung Straße	Rückhaltung am Wollmesheimer Picknickplatz und Ableitung ins RÜB	Ende August 2020 wurde die Straße überflutet.
1091	Friedhof Wollmesheim	Landauer Straße		Starkregen	11.06.2018	Vorplatz Friedhofshalle überflutet		
1099	Parkplatz Versammlungshalle	Wollmesheimer Hauptstraße		Starkregen/ Hochwasser		Überflutung Parkplatz		
1100	Überflutung Straße	Wollmesheimer Hauptstraße		Starkregen/ Hochwasser		Überflutung Ortsmitte		
1138	Rückhaltebecken für Löschwasser	Birnbach		Hochwasser		geringes Volumen, da Becken zugewachsen	Reinigen bzw. Freischneiden	Dient der Löschwasserentnahme. Gleichzeitig auch Rückhaltefunktion bei Hochwasser möglich.
1140	Feuerwehreinsatz	Wollmesheimer Hauptstraße		Starkregen		Erosion im Bereich der Böschung.		Ausgelöst durch abfließendes Oberflächenwasser.
1160	Überflutete Straße	L509, Wollmesheimer Straße		Starkregen		Abfluss von Feldern auf die Straße in Richtung Ortslage		