

**Anlage 3.2**

**Tabelle Schadensmeldungen Godramstein**

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
19	Feuerwehr Godramstein	Bahnhofstraße	10	Starkregen / Hochwasser		Häufig Überflutungen im Zufahrtbereich; bereits mehrfach Schäden am Gebäude.		Feuerwache liegt im Überschwemmungs-bereich; Standort fraglich für die Zukunft.
1126	Parkplatz Sportplatz	Bahnhofstraße		Starkregen / Hochwasser		Überflutung Parkplatz		Bei Starkregen werden die Parkplätze des Sportplatzes sowie der Feuerwache überflutet; Oberflächenwasser kann nicht in Gewässer abfließen.
1127	Brückenbauwerk	Bahnhofstraße		Starkregen / Hochwasser		Verkläuserung und Schäden an der Brücke möglich		Mischwasser-Sammelleitung verläuft knapp oberhalb des Wasserspiegels. Dies begünstigt Verkläuserung und Rückstau.
1129	Wohnhaus	Godramsteiner Hauptstraße		Starkregen / Hochwasser		Überflutung Hof und Gebäude		Oberflächenwasser fließt bis an Gebäude und beschädigt Fassade. In diesem Bereich kam es schon öfters zu Überflutungen.
1130	Godramsteiner Hauptstraße	Godramsteiner Hauptstraße		Starkregen / Hochwasser		Überflutung Straße		Bei Hochwasser treten Überflutungen durch oberflächlich abfließendes Wasser aus der Queich auf; Oberflächenwasser fließt über die Hauptstraße und anschließend wieder in die Queich (analog HWGK HQext).
1131	Entwässerungsrinne / Grabensystem	Gleisweilerweg		Starkregen		Entwässerungsrinnen im Außengebiet sind zuge wachsen u. nicht mehr leistungsfähig.	Entwässerungsrinnen säubern.	Bei Starkregen fließt Oberflächenwasser unkontrolliert in Richtung Ortslage.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
1132	Entwässerungsrinne / Grabensystem	Gleisweilerweg		Starkregen		Entwässerungsrinnen im Außengebiet sind zugewachsen u. nicht mehr leistungsfähig.	Entwässerungsrinnen säubern.	Bei Starkregen fließt Oberflächenwasser unkontrolliert in Richtung Ortslage.
1133	Entwässerungsrinne / Grabensystem	Böchinger Straße		Starkregen		Entwässerungsrinnen im Außengebiet sind zugewachsen u. nicht mehr leistungsfähig.	Entwässerungsrinnen säubern.	Bei Starkregen fließt Oberflächenwasser unkontrolliert in Richtung Ortslage.
1161	Godramsteiner Hauptstraße	Godramsteiner Hauptstraße	164-165	Starkregen	15.08.2021	Überflutung Straße		Bei Starkregen wird die Straße überflutet durch Rückstau aus dem Kanal und Schacht.