

## Anlage 7.2

### Tabelle Defizitanalyse Godramstein

| Nr. | Bereich   | Ereignis   | Risiko    | Bemerkung   |
|-----|---|------------|-----------|---|
| 5.1 | Godramsteiner Hauptstraße, Bahnhofstraße  | Hochwasser | sehr hoch | Überflutung Sportanlage, Feuerwehrrätehaus sowie Objekte in den umliegenden Straßen |
| 5.2 | Gleisweilerweg, Frankweilerstraße, Steingasse, Godramsteiner Hauptstraße (K12)  | Starkregen | hoch      | Überflutung Siedlungsgebiet und Straßen   |
| 5.3 | Böchinger Straße, Sülzlochweg, Bornergasse, Kirchgasse, Kellereigasse, Godramsteiner Hauptstraße (K12), Wiesengäßchen | Starkregen | sehr hoch | Überflutung Siedlungsgebiet und Straßen   |
| 5.4 | Gewerbegebiet Godramsteiner Hauptstraße   | Starkregen | sehr hoch | Überflutung Gewerbegebiet   |
| 5.5 | Unterer Steinweg, Oberer Steinweg, Dagobertsweg, Haingeraideweg   | Starkregen | hoch      | Überflutung Siedlungsgebiet und Straßen   |
| 5.6 | Max-Slevogt-Straße  | Starkregen | hoch      | Überflutung Siedlungsgebiet und Straßen   |