

Anlage 7.2

Tabelle Defizitanalyse Queichheim

Nr.	Bereich	Ereignis	Risiko	Bemerkung
9.1	Queichheimer Hauptstraße, Im Stöbener, Breiter Weg	Starkregen	mäßig	Überflutung Siedlungsgebiet; Eintritt von Schichtenwasser / Grundwasser
9.2	Kraftgasse, Gänsegasse	Starkregen	hoch	Überflutung Siedlungsgebiet; Überlastung Kanal, Oberflächenwasser fließt nicht ab
9.3	Breiter Weg	Starkregen	mäßig	Überflutung Siedlungsgebiet; Überlastung Kanal u. Rückstau Entwässerungssystem
9.4	Woogstraße	Starkregen	mäßig	Überflutung Siedlungsgebiet; Überlastung Kanal, Oberflächenwasser fließt nicht ab
9.5	Finkenstraße	Starkregen	mäßig	Überflutung Siedlungsgebiet; Überlastung Kanal u. Rückstau Entwässerungssystem, Oberflächenwasser fließt nicht ab
9.6	Integrierte Gesamtschule und ASV Landau Sporthalle 2 (Schulzentrum Ost)	Starkregen / Hochwasser	hoch	Überflutung Risikoobjekt (Schule)
9.7	Im Vogelsang, Zum Queichanger	Starkregen / Hochwasser	mäßig	Überflutung Straße
9.8	Queichheimer Hauptstraße	Starkregen	mäßig	Überflutung Ortslage; Überlastung Entwässerungssystem
9.9	Birnbach an der A65	Hochwasser	sehr hoch	Überflutung der A65 bei Ausuferung des Birnbachs u. potenziellem Dammbruch
10.1	Horststraße, Wellbachstraße, Speyerbachstraße, Rehbachstraße, Sudetenstraße, Batschkastraße, Schlesierstraße, Brandenburger Straße, Horstring, Geisbachstraße, Mecklenburger Straße, Pommernstraße, Sachsenstraße, Am Kaiserbrunnen, Thüringer Straße, Grobsbachstraße, Westpreußenstraße	Starkregen / Hochwasser	mäßig	Überflutung Siedlungsgebiet und Straßen
10.3	Horststraße, Helmbachstraße, Ostpreußenstraße, Zum Queichanger	Starkregen / Hochwasser	mäßig	Überflutung Siedlungsgebiet; überwiegend Schichtenwasser sowie undichte Keller