

Anlage 7.2

Tabelle Defizitanalyse Mörlheim

Nr.	Bereich	Ereignis	Risiko	Bemerkung
8.1	An den Thoräckern, Grabensystem ("Brünnelgraben" u. Schafgraben")	Starkregen	hoch	Überflutung Ortslage
8.2	Sportanlagen SV Mörlheim, Mörlheimer Hauptstraße	Starkregen	sehr hoch	Überflutung Sportgaststätte
8.3	Mörlheimer Straße / K1 im Bereich der Straßenquerung am "Schleidgraben"	Starkregen	hoch	Überflutung Straße
8.4	Wirtschaftsweg (alte Bahntrasse) im Bereich der Verdolung "Schleidgraben"	Starkregen	mäßig	Überflutung Wirtschaftsweg
8.5	Hofgasse / Mörlheimer Hauptstraße	Starkregen	mäßig	Überflutung Ortslage; Überlastung Kanal
8.6	An den Herrenäckern / Mörlheimer Hauptstraße / Weidweg / Ob. Weide	Starkregen	mäßig	Überflutung Ortslage; keine Schäden bekannt