

Freie Wählergruppe Landau e.V.

FWG Landau-Arzheim, Klaus Wind

Herrn Ortsvorsteher
Martin Gensheimer

FWG Vorstand: Wolfgang Freiermuth
76829 Landau-Mörzheim

e-mail: FWG.Landau@web.de

Geschäftsführer: Rudi Klemm
Berwartsteinstr. 7
76829 Landau
Tel.: 06341-32946
e-mail: RudiKlemm@aol.com

Landau, 4.1.2010

1. Antrag auf Überprüfung der Dimensionierung des Abwassersystems Nauweg

Die FWG-Fraktion Arzheim stellt den Antrag, die Dimensionierung des Abwasserkanals im Nauweg zu überprüfen zu lassen.

Begründung:

Seit der vollständigen Erschließung des Baugebietes Schallscher Garten häufen sich bei Starkregen die Überflutungen von Kellerräumen im Nauweg.

In seinem Schreiben vom 27. Mai 1997 wies der Oberbürgermeister der Stadt, dass eine hydraulische Nachberechnung für den Kanal im Nauweg ergab, dass die Dimensionierung ausreichend sei.

Die heutige Situation stellt jedoch die damals getroffene Aussage in Frage, weil der ursprüngliche Entwässerungsplan bei der Einmündung Rummelsberg eine Vergrößerung des Rohrdurchmessers von 0,30m auf 0,40m ausweist. Diese Vergrößerung wurde an dieser Stelle vorgenommen, um das Oberflächenwasser der nachfolgenden 30 Wohneinheiten aufnehmen zu können.

Zwischenzeitlich wurden im Schallschen Garten und im ehemaligen Anwesen / Garten von Herrmann Hahn insgesamt 23 neue Wohneinheiten erschlossen.

Dies zeigt offensichtlich, dass die Dimensionierung des Kanals zwischen Einmündung Schallscher Garten und Rummelsberg mit einem Durchmesser von 0,3m und unterhalb der Einmündung Rummelsberg mit 0,40m zu gering bemessen ist.

Außerdem wies der Herr Oberbürgermeister darauf hin, dass im Rahmen der Baugenehmigungen Forderungen nach Rückhaltemaßnahmen wie z. B. Zisternen erhoben werden. Nach meinem Kenntnisstand wurden im o. g. Baugebiet nur drei solcher Zisternen erstellt. Des Weiteren möchte ich ergänzen, dass Zisternen nur eine Rückhaltefunktion erfüllen können, wenn sie nicht schon randvoll mit Wasser gefüllt sind. Bei dem letzten Starkregen (nicht Jahrhundertregen) im Juli 2009, bei dem zahlreiche Keller überflutet wurden, war dies nämlich der Fall.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Wind

Bankverbindung:
Sparkasse Südliche Weinstr.
Landau in der Pfalz
BLZ: 548 500 10
Konto Nr.: 2469