

Anlage 3.2

Tabelle Schadensmeldungen Queichheim

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
555	Wohnhaus	Sudetenstraße	12	Starkregen	11.06.2018 / 21.07.2018	Überflutung Keller		Wasserstand 15 cm, musste abgepumpt werden.
558	Wohnhaus	Mecklenburger Straße	2	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Vermutlich undichte Entwässerungsleitung im Keller. Keine Rückstausicherung vorhanden.
559	Wohnhaus	Woogstraße	35	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Defekte Rückstauklappe.
573	Wohnhaus	Westpreußenstraße	10	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Vermutlich Sickerwasser / Schichtenwasser. Keine Rückstausicherung vorhanden.
577	Wohnhaus	Sudetenstraße	30	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt über außenliegende Kellertreppe und defektes Gussrohr im Keller.
588	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	6	Starkregen	21.07.2018 / 11.06.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
590	Wohnhaus	Schneiderstraße	16	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt zwischen Bodenplatte u. Wand, vermutlich Sickerwasser / Schichtenwasser. Keine Rückstausicherung vorhanden.
595	Wohnhaus	Horststraße	136	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt über Kellerwand, Bereich SW-Entwässerung Hausanschluss.
603	Wohnhaus	Breiter Weg	12	Starkregen		Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
610	Wohnhaus	Johannes-Kopp-Straße	5	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt über Bodeneinläufe. Keine Rückstausicherung vorhanden.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
612	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	11	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch Sandsteinmauerwerk, vermtl. Sickerwasser / Schichtenwasser. Rückstausicherung vorhanden.
617	Wohnhaus	Finkenstraße	28	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
629	Wohnhaus	Woogstraße	51 A	Starkregen	11.06.2018	Überflutung Einfahrt		
637	Wohnhaus	Sudetenstraße	7	Starkregen	11.06.2018	Überflutung Keller		Wasserstand 15 cm, musste abgepumpt werden.
638	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	8	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
640	Wohnhaus	Finkenstraße	23	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch Bodenplatte und Außenwände. Keine Rückstau-sicherung vorhanden.
641	Wohnhaus	Mecklenburger Straße	1	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
645	Wohnhaus	Im Stöbener	7	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch Lichtschächte, Schichtenwasser. Objektschutzmaßnahmen wurden bereits getroffen.
650	Wohnhaus	Finkenstraße	19	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch Bodenplatte und Außenwände. Rückstausicherung vorhanden.
656	Wohnhaus	Im Vogelsang	7	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
657	Wohnhaus	Gänsegasse	9	Starkregen	11.06.2018 / 21.07.2018	Überflutung Keller		Wasserstand 70 cm, musste abgepumpt werden. Überflutung der Straße; Wassereintritt über Kellertür / Fenster.
658	Wohnhaus	Breiter Weg	94	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
660	Wohnhaus	Breiter Weg	102	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		
661	Wohnhaus	Finkenstraße	33	Starkregen	21.07.2018 / 11.06.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
662	Wohnhaus	Im Stöbener	16	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		
663	Wohnhaus	Im Stöbener	8	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		
667	Wohnhaus	Woogstraße	27	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Rückstau durch Waschbecken, Dusche u. Toilette. Keine Rückstausicherung vorhanden.
677	Wohnhaus	Woogstraße	32	Starkregen	11.06.2018	Überflutung Keller		Kein Feuerwehreinsatz erforderlich, Eigentümer pumpte selbst.
680	Wohnhaus	Westpreußenstraße	8	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Eintritt von Dachflächenwasser. Keine Rückstausicherung vorhanden.
700	Birnbaumstraße	Birnbaumstraße		Starkregen	2020	Überflutung Straße	Reaktivierung der Entwässerungsgräben im Queichgebiet.	Überlauf ins RRB ist oft verklaust; Ereignis Juni/Juli 2020 Wasser bis zur Oberkante des Bordsteins, ansonsten gab es bisher keine Probleme.
701	Gänsegasse	Gänsegasse		Starkregen		Überflutung Straße		Wasserstand ca. knietief.
702	Wohnhaus	Gänsegasse		Starkregen		Überflutung Gebäude	Reaktivierung der Entwässerungsgräben im Queichgebiet.	Anwohner investierte ca. 45.000 € für Objektschutzmaßnahmen.
703	Kraftgasse	Kraftgasse		Starkregen		Überflutung Straße		Rückstau Kanal bei Starkregen.
704	Finkenstraße	Finkenstraße		Starkregen / Hochwasser		Überflutung Straße und Keller		

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
705	Im Vogelsang	Im Vogelsang		Starkregen / Hochwasser		Überflutung Straße	Entwässerung des Oberflächenwassers in Queichwiesen.	Bei stärkerem Regen stehendes Oberflächenwasser. Straße soll neu gebaut werden. Berücksichtigung bei der Planung.
706	Unterführung Autobahnbrücke	Unterführung Queich / A65		Hochwasser		Überflutung Unterführung		
707	Breiter Weg	Breiter Weg		Starkregen	2020	Überflutung Straße		Überstau Kanal; v.a. südliche Seite stark betroffen.
708	Wohnhaus	Kraftgasse	26	Starkregen	2020	Überflutung Keller		
709	Wohnhaus	Breiter Weg		Starkregen	2020	Überflutung Keller und Straße		Rückstau Kanal. Starke Betroffenheit im Juni/Juli.
710	Wohnhaus	Rupprechtstraße	2	Starkregen	2018	Überflutung Keller		Objektschutz bereits umgesetzt.
711	Wohnhaus	Rupprechtstraße	4	Starkregen	2018	Überflutung Keller		Objektschutz bereits umgesetzt.
713	Wohnhaus	Im Stöbener	16 A	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		
714	Wohnhaus	Woogstraße	8A	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
715	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	18	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Undichter Leitungspunkt im Keller, Außenwasser wird über Keller geführt.
716	Wohnhaus	Finkenstraße	6	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Garage und Keller		Oberflächenabfluss über Rampe hinunter zur Garage u. in Keller, Straßeneinlauf war verstopft u. ist nicht abgelaufen. Rückstausicherung vorhanden.
717	Wohnhaus	Woogstraße	63	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt über Kellertür; Überflutung von der Straße durch Rückstau Kanal. Keine Rückstausicherung vorhanden.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
718	Wohnhaus	Woogstraße	67	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
719	Wohnhaus	Woogstraße	36	Starkregen	11.06.2018	Überflutung Keller		Wasserstand 20 cm, musste abgepumpt werden.
720	Wohnhaus	Finkenstraße	36	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
721	Wohnhaus	Finkenstraße	14	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Hof		Rückstausicherung vorhanden.
722	Wohnhaus	Hans-Stichter-Straße	5	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Fallrohre entwässern über Keller, alte undichte Gussleitung. Rückstausicherung vorhanden.
723	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	9	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch Sandsteinmauerwerk, vermtl. Sickerwasser / Schichtenwasser. Rückstausicherung vorhanden.
724	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	16	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt über Bodeneinlauf in Keller. Keine Rückstausicherung vorhanden.
725	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	91	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch Kellerwände, vermtl. Sickerwasser / Schichtenwasser. Rückstausicherung vorhanden.
727	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	134	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
728	Wohnhaus	Finkenstraße	21	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch Bodenplatte und Außenwände. Keine Rückstausicherung vorhanden.
729	Wohnhaus	Drosselweg	23	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt über Bodeneinläufe und Waschbecken. Keine Rückstausicherung vorhanden.
730	Wohnhaus	Im Stöbener	6	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
731	Wohnhaus	Schlesierstraße	15	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
732	Wohnhaus	Pommernstraße	10	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
733	Wohnhaus	Sudetenstraße	15	Starkregen / Hochwasser	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
734	Wohnhaus	Sachsenstraße	34	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch undichte Hausanschlüsse an Kellerwand. Rückstausicherung vorhanden.
735	Wohnhaus	Ostpreußenstraße	4	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Feuerwehreinsatz
736	Wohnhaus	Im Stöbener	14	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		
963	Wohnhaus	Im Stöbener	7a	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt über Lichtschächte in Keller. Objektschutzmassnahmen wurden bereits getroffen.
964	Wohnhaus	Queichheimer Hauptstraße	6	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Keller		Wasserstand 15 cm, musste abgepumpt werden.
965	Wohnhaus	Sudetenstraße	12	Starkregen / Hochwasser	11.06.2018 / 21.07.2018	Überflutung Keller		Wassereintritt durch Kellerwand bzw. Loch in Wand, Baumängel.
1092	Wohnhaus	Finkenstraße	33	Starkregen	11.06.2018	Überflutung Keller und Garage		Wasserstand 15 cm auf Fläche von 100 m ² , musste abgepumpt werden.
1115	Wohnhaus	Woogstraße	63	Starkregen	04.06.2021	Rückstau Birco-Rinne		Rückstau Kanal auf Straße; bestehender Kanal ausgereizt. Anschluss Baugebiet südlich Breiter Weg nicht an den MW-Kanal.
1118	Im Vogelsang	Im Vogelsang	4-14	Starkregen / Hochwasser	04.06.2021	Überflutung Straße		Oberflächenwasser steht lange auf der Straße u. fließt nicht ab.

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
1119	Parkplatz FV Queichheim	Zum Queichanger / Im Vogelsang		Starkregen / Hochwasser	04.06.2021	Überflutung Parkplatz		Auf Parkplatz vor der Turnhalle kann Oberflächenwasser nicht abfließen, ca. 40 m2, tiefste Stelle kniehoch.
1149	Unterführung A65	L509 / A65		Starkregen	2018 / 2021	Überflutung Unterführung		