

Anlage 3.2

Tabelle Schadensmeldungen Mörlheim

Nr.	Bezeichnung	Adresse	Haus-Nr.	Ereignis	Datum Ereignis	Schadensmeldung	Lösungsansatz	Bemerkung
896	Vereinsheim Sportverein Mörlheim	Mörlheimer Hauptstraße	47B	Starkregen	2019	Überflutung Gebäude	Objektschutzmaßnahmen	Vereinsheim befindet sich in einer Senke und wird bei Starkregen überflutet.
966	Wohnhaus	Hofgasse	25	Starkregen	11.06.2018	Überflutung Vorgarten		
967	Wohnhaus	Hofgasse	25	Starkregen	21.07.2018	Überflutung Vorgarten, Hof und Straße		
968	Wohnhaus	An der Kirche	2	Starkregen	21.07.2018	Undichte Hausanschlussleitung		ESW informiert.
972	Wohnhaus	Kaffeegasse	11	Starkregen	11.06.2018	Überflutung Keller		Klares Wasser im Keller. Keine Rückstauverschlüsse vorhanden.
1112	Großer Penchentweg	Großer Penchentweg		Starkregen		Überflutung Straße	Säuberung Grabensystem und Durchlässe, so dass Oberflächenwasser abfließen kann.	Aquaplaning bei Starkregen.
1113	Kleingartenanlage	Großer Penchentweg		Starkregen		Überflutung umliegender Bereiche	Pflege Durchlass und Grabensystem.	Rückstau am Durchlass.
1114	Rückhaltebecken	Gewann "Weide"		Starkregen		Dimensionierung		