

Anlage 4.2

Tabelle Erkenntnisse öffentliche Ortsbegehung Mörlheim

| Nr. | Erkenntnis aus Begehung | zusätzliche Informationen |
|-----|---------------------------------------|---|
| 52 | Maßnahme Bestand | Regenrückhaltebecken (RRB), Gewann "Weide" |
| 53 | Schadensmeldung | Oberflächenwasser fließt in Richtung Sportheim und führt dort zu Überflutungen, Sportplatz Mörlheim |
| 54 | Maßnahme Konzept | Gewässerpflege am "Schafgraben", Gewann "Schafäcker" |
| 55 | Durchlass | "Schafgraben" / Wirtschaftsweg |
| 56 | Durchlass | "Schafgraben" / Wirtschaftsweg |
| 57 | Durchlass | Durchlass ins RRB, Gewann "Weide" |
| 58 | Maßnahme Bestand | Entwässerungsgraben ins RRB, Gewann "Obere Weide" |
| 59 | Maßnahme Konzept | Reaktivierung Grabensystem zur Ableitung des Regenwassers vom Neubaugebiet in das RRB, Gewann "Obere Weide" |
| 60 | Maßnahme Konzept | Reaktivierung Entwässerungsgräben, Bereich östlich Hofgasse |
| 61 | Durchlass | Durchlass in Entwässerungsgraben "Schafgraben", Sportplatz Mörlheim |
| 62 | Durchlass | "Brünnelgraben" / Mörlheimer Hauptstraße |
| 63 | Maßnahme Konzept | Objektzschutz am Sportheim, Sportplatz Mörlheim |
| 64 | Durchlass | "Brünnelgraben" / Unteres Rappenfeld |
| 65 | Maßnahme Konzept | Geländemodellierung Grabensystem, Bereich "Brünnelgraben" / Unteres Rappenfeld |
| 66 | Schadensmeldung | Überflutung Hof bei Starkregen, Billigheimer Weg |
| 67 | Verdolungseinlauf, kritischer Bereich | Einlauf, "Schleidgraben" bzw. "Großer Penchentgraben" am Großen Penchentweg |
| 68 | Verdolungseinlauf, kritischer Bereich | Einlauf, Gewann "Almente" |
| 69 | Maßnahme Konzept | Optimierung Durchlass, Großer Penchentweg |
| 70 | Maßnahme Konzept | Säuberung u. Unterhaltung Durchlass unter alter Bahntrasse, Großer Penchentweg |
| 71 | Maßnahme Konzept | Pflege u. Unterhaltung Grabensystem, Gewann "Almente" |
| 72 | Schadensmeldung | Überflutung Starkregen > Aquaplaning, Großer Penchentweg |
| 73 | Schadensmeldung | Überflutung Straße K1, Bereich Großer Penchentweg |
| 74 | Durchlass | Schleidgraben bzw. "Großer Penchentgraben" / K1 |
| 75 | Maßnahme Konzept | Pflege u. Unterhaltung Grabensystem "Schleidgraben" bzw. "Krähwinkelgraben", Gewann "Langenberg" |

| Nr. | Erkenntnis aus Begehung | zusätzliche Informationen |
|-----|-------------------------|--|
| 76 | Maßnahme Konzept | Errichtung / Einrichtung Ackerrandstreifen, Gewinn "Zweite Drei Morgen" |
| 77 | Maßnahme Konzept | Pflege u. Unterhaltung Grabensystem, Gewinn "Obere Weide" |
| 223 | Durchlass | Queich / Landkommissärstraße |
| 224 | Durchlass | Birnbach / Queichheimer Hauptstraße |
| 225 | Durchlass | Birnbach / L509 |
| 226 | Durchlass | Birnbach / A65 |
| 371 | Schadensmeldung | Überflutung Straße u. Wasserstand > 1,0 m im Juni 2021, in der Vergangenheit bereits häufiger Probleme, A65 / L509 |
| 372 | Überflutete Straße | Überflutung Straße Juni 2021, A65 / L509 |
| 374 | Neubaugebiet | geplantes Baugebiet, "E2, Weidweg / Obere Weide" |
| 383 | Schadensmeldung | Überflutung Trog Autobahn, A65 / Birnbach |